



Freiwillige Feuerwehr Schaufling

gegründet 1875



FFW Schaufling, Böhaming 9, 94571 Schaufling



Kommandant:

Spannmacher Gerhard sen.
Dorfstraße 1
94571 Schaufling
Tel. 09904/1686

Vorstand:

Bauer Robert
Böhaming 9
94571 Schaufling
Tel. 0171/7527084

Feuerwehrgerätehaus:

Hauptstraße 32
94571 Schaufling
09904/7358
www.feuerwehr-schaufling.de

Bankkonto:

Raiffeisenbank
Sonnenwald eG
BLZ 74165013
Kto.Nr. 647993

Bericht aus der Deggendorfer Zeitung vom 03.12.2009:

Feuer im Schulbus: Kinder nicht in Gefahr

Busfahrer bekämpfte Brand im Motorblock mit dem Feuerlöscher



20 000 Euro Schaden entstand an dem Schulbus, der gestern auf dem Weg Richtung Schaufling Feuer fing. (Foto: Feuerwehr)

Schaufling. Zu einem Brand im Motorraum eines Schulbusses ist es am Mittwoch vor Unterrichtsbeginn auf Höhe von Hainstetten gekommen. Die gut zehn Grundschüler waren laut Angaben der Feuerwehr zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Auf der Fahrt Richtung Schaufling auf der Staatsstraße 2133 bemerkte der Busfahrer, dass Rauch aus dem Motorraum quoll. Er hielt an der Bushaltestelle Hainstetten an und sorgte dafür, dass die Schüler das Fahrzeug geordnet verlassen konnten. Erst als die Kinder in sicherer Entfernung waren, bekämpfte der Busfahrer den Brand mit einem Feuerlöscher. „Als die Feuerwehrleute am Brandort eintrafen, war das Feuer zum großen Teil schon gelöscht“, teilte Kreisbrandmeister Bernhard Süß mit. Die Feuerwehr Schaufling unter der Leitung von Kommandant Gerhard Spannmacher brachte das Feuer endgültig unter Kontrolle.

In der Zwischenzeit hatte der Busfahrer einen Ersatzbus organisiert, der die Buben und Mädchen rechtzeitig zum Unterrichtsbeginn zur Schule brachte. Zur Brandursache wollte der Busfahrer am Mittwoch gegenüber der DZ keine Angaben machen. „Fest steht, dass es Motorraum gebrannt hat. Das Feuer kann viele Ursachen haben.“

Den Schaden am Bus schätzte der Fahrer auf rund 20 000 Euro. Bereits auf der Fahrt von Deggendorf Richtung Hainstetten hatte der Bus Diesel verloren. Die Straßenmeisterei Deggendorf beseitigte die Ölspur. - bb